

Αντλία καυσίμου

Κωδικός: **76970**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PSA

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της αντλίας 76970.

Επιστράφηκαν κάποιες αντλίες 76970 στη Meat&Doria που δούλευαν σωστά αλλά οι συνδέσεις τους είχαν μετακινηθεί από τη σωστή θέση τους. Όταν συμβαίνει αυτό δεν υπάρχει σωστή ηλεκτρική σύνδεση καθώς μπορεί να χάνεται και εντελώς κατά διαστήματα.

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο να μην πιέζεται η ηλεκτρική σύνδεση όταν τοποθετείται η αντλία. Μετά την εισαγωγή της αντλίας στη θέση της παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συνδέσεις είναι καλές. Προσέξτε το μήκος των καλωδίων. Σε κάποιες εφαρμογές ίσως να χρειαστεί να τα επιμηκύνετε περισσότερο.

Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να αδειάζετε και να καθαρίζετε το ρεζερβουάρ σε κάθε επιδιόρθωση. Η βρωμιά είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους δυσλειτουργίας της αντλίας βενζίνης.

